PLIEGO DE ACLARACIONES A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°006- 2025-PMSAJ-EJENOPENAL

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA EL TAMBO - JUNÍN, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

CONSULTA N° 1

Consulta:

REFERENTE A: 03 ARQUITECTURA

1.00 Las partidas 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,3.14,3.1.5 y 3.1.7 solicitan "TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA" con espesores 10cm, 15cm, 10cm, 12cm, 15cm y 12cm respectivamente, utilizando planchas de yeso St., RH, RF. De 12.9mm de espesor y 12mm de espesor la plancha Superboard; el plano D-03 señala que se debe utilizar parantes de 64mm y 89mm.

OBSERVACION: - En el mercado no existen planchas de yeso St., RH y RF de 12.9mm solo existen de 7, 9, 12.7 y 15mm de espesor

- Si utilizamos los perfiles de 64mm y 89mm mostrados en los planos no se llega a las medidas solicitadas en las partidas indicadas
- Con los perfiles de 89mm y 64mm, y plancha de 12.7mm se llegaría a 9cm para el muro solicitado a 10cm; y con perfil de 89mm se llegaría 11.5cm para el muro solicitado de 12cm y de 15cm.

SOLICITAMOS:

- Si se mantiene la utilización de la plancha de 12.9mm espesor indicarnos el nombre y ubicación del proveedor que posee estas planchas
- Si se mantiene el ancho de los muros de 10cm, 12cm, y 15cm, indicarnos el proceso constructivo de éstos indicando los perfiles a utilizar, porque en el mercado solo existen perfiles de 32mm, 64mm y 89mm. Mandar preparar un perfil especial demora 30 días calendario y por un pedido mínimo de 800 unidades por perfil.

Respuesta:

- Referirse a las enmiendas de la 1 a la 10
- Referirse a las enmiendas de la 1 a la 10

CONSULTA N° 2

Consulta:

REFERENTE A: 03 ARQUITECTURA

La partida 3.3.5 " LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISO PARQUET EXISTENTE"

Al leer la Especificaciones Técnicas encontramos lo siguiente:

- "Mantenimiento y restauración de piso". La palabra restauración es mucho mas que un mantenimiento.
- "Reparación de piezas sueltas o deterioradas".
- "Aplicación de acabado protector" . Acabado protector es un termino amplio desde una aplicación de cera, aplicación de barniz marino, aplicación de DD y y aplicación de resina VARATHANE

SOLICITAMOS: - Cuántos metros cuadrados de los 117.20m2 de piso a intervenir requieren reparación, porque el costo es diferente de un simple mantenimiento a una reparación de piso parquet.

- Indicar qué se debe aplicar como protector del piso.

Respuesta:

- Se requiere reparación y mantenimiento de los 117.20 m2.
- Referirse a la enmienda 11

CONSULTA N° 3

Consulta:

REFERENTE A: 03 ARQUITECTURA

La partida 3.12.1.26 VINIL FOTOMURAL DECORATIVO

Existe incongruencia con respecto a las medidas.

En las Especificaciones Técnicas se lee 200cm *250cm, mientras que en la Lista de Actividades 1.50m*2.50m

SOLICITAMOS: Indicar la medida correcta.

Respuesta:

Referirse a la enmienda 12

CONSULTA N° 4

Consulta:

REFERENTE A: 05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

1.00 La partida 5.1.3 "SALIDA PARA TOMACORRIENTE/FUERZA"

Esta partida alberga a otras subpartidas relacionadas con los tomacorrientes y salidas de fuerza, y no se encuentra una salida de fuerza especial para alimentar el Gabinete de Computo.

SOLICITAMOS: Agregar la Salida de fuerza al Gabinete para presupuestar

Respuesta:

Referirse a las enmiendas de la 13 a la 15

CONSULTA N° 5

Consulta:

REFERENTE A: 05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

2.00 La partida 5.1.5 "CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS"

Esta partida involucra otras subpartidas con el calibre de los conductores, pero no menciona específicamente los alimentadores de los tableros eléctricos.

SOLICITAMOS: Proporcionar la distancia de los alimentadores que llegan a los tableros eléctricos para determinar nuestros costos

Respuesta:

Referirse a la enmienda 16

CONSULTA N° 6

Consulta:

REFERENTE A: 06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

1.00 La partida 6.1.2 y 6.1.3 " SALIDA SIMPLE DE DATA EN PARED y SALIDA SIMPLE DE DATA EN TECHO"

Al revisar el plano correspondiente C-02 se visualizó los 37 puntos, pero entre ellos no se encontró para el Biométrico ni para el Totem

SOLICITAMOS: - Considerar 01 punto adicional para el Biométrico
- Considerar 02 puntos adicionales para el Totem (El Totem requiere 02)

Respuesta:

Referirse a las enmiendas de la 17 a la 18

CONSULTA N° 7

Consulta:

REFERENTE A: 06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

2.00 La partida 6.5.1 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT"

Esta partida indica el suministro de 01 equipo pero al revisar los planos encontramos 02 equipos.

SOLICITAMOS: Determinar el número de equipos correcto a suministrar.

Respuesta:

Referirse a las enmiendas de la 19 a la 21

CONSULTA N° 8

Consulta:

Buenas tardes, por favor nos pueden indicar si el sistema de detección contra incendio será del tipo convencional o direccionable.

Respuesta:

Referirse a la enmienda 22